


СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования
Администрации города

Т.Н. Османкина
«14» Сентября 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №25

Л.А. Шилинг
«14» Сентября 2015 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Декабристов, дом 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажное, 7428,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да 6768,0 кв. м
1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта: не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено
1.6. Название учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25
краткое наименование: МБОУ СОШ № 25
1.7. Юридический адрес учреждения: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Декабристов, дом 8
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования Администрации города Сургута
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют
2.6. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность: 870
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 5-ти направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные пункты:
- «ул. Майская», расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 410 м. и проходящими маршрутами №1, №10, №23, №34, №7;

- «ул. Майская», расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Майская - 460 м. и проходящими маршрутами №1, №2, №23, №34;

- «ул. Декабристов», расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Майская - 280 м. и проходящим маршрутом №1, №2, №23, №34;

- «ул. Бахилова», с расстоянием до объекта с нечётной стороны пр. Ленина 515 м. и проходящими маршрутами №3, №6, №19, №14а, №30, №33, №35а, №40, №45, №51, №53, №54, №69, №71, №96;

- «ул. Бахилова», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр. Ленина 490 м. и проходящими маршрутами №3, №6, №19, №14, №30, №33, №40, №45, №51, №53, №69, №71. Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймером и звуковым сигналом, которые расположены вблизи каждой остановки.

Выше перечисленные остановки, пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах №1, №2, №4, №6, №7, №19, №45, №51 - задействованы низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 280 м

3.2.2. Время движения пешком: 4 мин (быстрый шаг); 8 мин (медленный шаг)

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые со звуковым сигналом и таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию	«ВНД»
2	Вход в здание	«ВНД»
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»

4	Зона целевого посещения объекта	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи на всех зонах	«ВНД»
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	«ВНД»

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого посещения объекта	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте на всех зонах	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы»

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов следующих категорий (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности: объект временно недоступен (ВНД)

4.4. Для принятия решения требуется:

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: –

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда», на официальном сайте образовательного учреждения <http://school25.admsurgut.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. Анкеты (информации об объекте) | от « <u>27</u> » <u>ноября</u> | 2015 г. |
| 2. Акта обследования объекта | от « <u>27</u> » <u>ноября</u> | 2015 г. |

Паспорт доступности объекта составлен Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы г. Сургутов (протокол № от 09.12.2015)